



Рис.1

Закрутка	A	B	C	D(min)	E(min)	I	F	G	K	Φd	M(min)
WSS4-5	275	95	200	50	50	1080	100	45	290(320)	8(10)	120
WSS6-8	340	245	200	50	50	1270	100	55	400(450)	12(14)	140
WSS10-12	350	370	250	50	50	1350	110	60	600(620)	16(19)	160
WSS14-16	410	450	250	70	70	1500	120	77	670(700)	22(25)	250
WSS19-22	450	480	250	100	100	1650	140	77	800	28	300